Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers - Chef de la Protection civile
Centre fonctionnel régional
-
Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco
Centro funzionale regionale

CATASTO DISSESTI REGIONALE SCT

Codice fenomeno	F-05-11-2014-00-v-Co-x	Id. fenomeno	26347
Nome fenomeno	Frana complessa in loc. Glereyaz (CHATILLON) del 05/11/2014		
Sottocategoria	Frana complessa		
Data e ora	05/11/2014 - 6		
Descrizione	Il fenomeno di dissesto si è innescato verso le ore 6.00 del 5 novembre in corrispondenza del canale irriguo posto al piede del muro in pietrame e malta ubicato sul ciglio della scarpata. Il fenomeno franoso è ascrivibile ad uno scivolamento evoluto in colamento che ha interessato la scarpata terrazzata in oggetto, coinvolgendo uno spessore di terreno piuttosto significavo mobilizzando un volume complessivo di materiale stimabile in alcune centinaia di mc. A seguito del collasso del muro, il fenomeno si è evoluto in un colamento in grado di trascinare verso valle il materiale terroso e vegetale, costituente il tratto di scarpata in esame, unitamente a numerosi 'blocchi' appartenenti all'originaria muratura, che ha ostruito la carreggiata della strada comunale e si è poi propagato a valle della suddetta viabilità sino a raggiungere un deposito agricolo.		
Cause	La causa innescante, in base alle informazioni reperite in loco, non appare essere di tipo naturale, ma è riconducibile allo sversamento delle acque provenienti dal canale irriguo consortile localizzato poco a monte della nicchia di distacco,che ha generato un evidente solco di erosione concentrata provocando la sovrasaturazione dei depositi di copertura. In particolare, l'intensa imbibizione dei terreni ha comportato l'aumento delle spinte idrauliche agenti a tergo del muro in pietrame e malta ubicato immediatamente a valle del tracciato del canale, causandone la mobilizzazione tramite un cinematismo di scivolamento planare e/o ribaltamento e la successiva rottura in diversi 'blocchi'.		
Dim./Morfometria	volume stimato > 100 mc		
Danni	Il materiale ha ostruito la strada comunale e danneggiato le opere murarie presenti, le viti, il settore prativo sottostante e un ricovero attrezzi presente alla base del pendio		
Comune	CHATILLON		
Località	Glereyaz		

CATASTO DISSESTI REGIONALE SCT

Bacino princ.,sec.	Dora Baltea, Dora Baltea
Bacino locale	GrandValey
Fonte	Ente produttore: CFV Chatillon Oggetto/Titolo: report segnalazione dissesti scheda integrata da relazione sopralluogo avente per oggetto: Fenomeno franoso del 5 novembre 2014 lungo la strada comunale per Glereyaz, nel comune di Chatillon Allegati: foto

CATASTO DISSESTI REGIONALE SCT

CATASTO DISSESTI REGIONALE SCT